

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

			
Auftrags-Nr.:	296234		
Kennzeichen:	Y-WA1 477		
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten			
Fahrzeugdaten			
Kennzeichen:	Y-WA1 477		
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / C745		
Fahrzeugident-Nr.:	6W1273441		
Erstzulassung:	28.06.2006		
Km-Stand (abgelesen): <u> </u>			
Fahrzeugunterlagen			
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Inspektionsheft:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsphotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug