

# Bildanlage

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

## Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug

	
<b>Auftrags-Nr.:</b> 296236 <b>Kennzeichen:</b> Y-WA1 479 <b>Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten</b>	
<b>Fahrzeugdaten</b>	
Kennzeichen: Y-WA1 479 Hersteller / Baureihe / Modell: MAN / Wechselcontainer / C745 Fahrzeugident-Nr.: 6W1273562 Erstzulassung: 28.06.2006	
Km-Stand (abgelesen): 	
<b>Fahrzeugunterlagen</b>	
Zulassungsbescheinigung Teil 1: vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein Fahrzeugschlüssel: vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein Inspektionsheft: vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein Radio Code Karte: vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein Navigations-CD / DVD / SD / Sonstiges: vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	

Abbildung 6: Dokumente



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug