

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: FIN



Auftrags-Nr.: 295410
Kennzeichen: Y-WA1 435
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 435
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / CT45
Fahrzeugident-Nr:	6W1273642
Erstzulassung:	23.06.2006
Km-Stand (abgelesen):	

Fahrzeugunterlagen	
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Inspektionsheft:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Radio Code Karte:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Navigations CD / DVD / SD / Sonstiges:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Bordbuch:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Navigationsystem/-gerät:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Abbildung 7: Dokumente

Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug