

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

**BwFuhrpark
SERVICE**

Auftrags-Nr.: 296235
Kennzeichen: Y-WA1 478
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 478
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / C745
Fahrzeugident-Nr.:	6W1273678
Erstzulassung:	28.06.2006

Km-Stand (abgelesen): _____

Fahrzeugunterlagen		
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Inspektionsheft:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Radio Code Karte:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug