

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

BwFuhrpark SERVICE

Auftrags-Nr.: 295485
Kennzeichen: Y-WA1 828
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-OL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 828
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / Fahrschulcontainer inkl. Gewicht
Fahrzeugident-Nr.:	6W1283024
Erstzulassung:	27.09.2006

Km-Stand (abgelesen):

Fahrzeugunterlagen	
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschlüssel:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Inspektionsheft:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Radio Code Karte:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Navigations-CD/DVD/USB/Speicherkarte	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsphotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug