

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: FIN

**BwFührpark
SERVICE**

Auftrags-Nr.: 296329
Kennzeichen: Y-WA1 857
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 857
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / Fahrschulcontainer inkl. Gewicht
Fahrzeugident-Nr:	W0414054
Erstzulassung:	03.04.2008
Km-Stand (abgelesen):	<u> </u>

Fahrzeugunterlagen	
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Inspektionsheft:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Radio Code Karte:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Navigations CD / DVD / SD / Sonstiges:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Rasthaken:	

Abbildung 7: Dokumente

Beschädigungsphotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein
Abzug