

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

Beschädigungsphotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug

Auftrags-Nr.: 296399
Kennzeichen: Y-WA1 952
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 952
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / C745
Fahrzeugident-Nr.:	W0414085
Erstzulassung:	15.05.2008

Km-Stand (abgelesen): *[Signature]*

Fahrzeugunterlagen	
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschein:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Abbildung 6: Dokumente



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug