

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

Beschädigungsphotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug

Auftrags-Nr.: 295379
Kennzeichen: Y-WA1 879
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 879
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / C745
Fahrzeugident.-Nr.:	W0414098
Erstzulassung:	02.04.2008

Km-Stand (abgelesen):

Fahrzeugunterlagen	
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Inspektionsheft:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Radio Code Karte:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wartungsanweisungen / Containeranweisungen:	vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Abbildung 6: Dokumente



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug