

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsphotos



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug