

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

BwFahrpark
SERVICE

Auftrags-Nr.: 295501
Kennzeichen: Y-WA1 698
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten		
Kennzeichen:	Y-WA1 698	
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / Fahrschulcontainer inkl. Gewicht	
Fahrzeugident-Nr:	6W1282987	
Erstzulassung:	20.09.2006	
Km-Stand (abgelesen):		
Fahrzeugunterlagen		
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Inspektionsheft:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Radio Code Karte:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Navigations CD / DVD / SD / Sonstiges:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bordbuch:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Navigationssystem-/gerät:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bordwerkzeug:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wagenheber:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsphotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug