

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 26 Fotos

Dokumentennummer: 1798161

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1864

Fahrzeugidentifikationsnummer: W0414049




Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links




Bild 3: Innenraum vorne



keine Daten bzw.
keine Unterlagen
lagen zum Zeitpunkt
der Besichtigung vor.

Bild 4: Tacho




**Keine Fahrzeugdokumente
sowie Schlüssel**

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



**keine Wartungsdaten
lagen vor.**

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 12
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 13
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 14
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 15
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 16
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 17
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 18
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert




Bild 19
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 20
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links deformiert



Bild 21
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links deformiert



Bild 22
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links deformiert



Bild 23
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links deformiert



Bild 24
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links deformiert




Bild 25
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links deformiert



Bild 26
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert