

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 25 Fotos

Dokumentennummer: 1786949

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1904

Fahrzeugidentifikationsnummer: 000000000W0414062



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Fahrzeug Rahmen hi.re. korrodiert




Bild 10
Fahrzeug Rahmen hi.re. korrodiert



Bild 11
Fahrzeug Rahmen hi.re. korrodiert



Bild 12
Fahrzeug Rahmen hi.re. korrodiert



Bild 13
Fahrzeug Rahmen hi.re. korrodiert



Bild 14
Fahrzeug Rahmen hi.re. korrodiert



Bild 15
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 16
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 17
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 18
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 19
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 20
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 21
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert




Bild 22
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 23
Fahrzeugh Heckflügeltür links korrodiert



Bild 24
Fahrzeug Rahmen vorn korrodiert



Bild 25
Fahrzeug Rahmen vorn korrodiert