

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 23 Fotos

Dokumentennummer:

1788276

Amtliches Kennzeichen:

Y-WA1905

Fahrzeugidentifikationsnummer:

000000000W0414104



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne

keine Daten bzw.
keine Unterlagen
lagen zum Zeitpunkt
der Besichtigung vor.


Bild 4: Tacho - bei laufendem Motor

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 10
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 11
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 12
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 13
Fahrzeug Rahmen hi.li. korrodiert



Bild 14
Fahrzeug Rahmen vorn korrodiert



Bild 15
Fahrzeug Rahmen vorn korrodiert



Bild 16
Fahrzeug Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 17
Fahrzeug Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 18
Fahrzeug Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 19
Fahrzeug Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 20
Fahrzeug Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 21
Fahrzeug Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 22
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts innen korrodiert



Bild 23
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts innen korrodiert