

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsphotos




Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosio...
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetz... und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosio... instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosio... instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetz... und lackieren



Beschädigung 3: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Seitenwand rechts: Seitenwand vorn - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 4: Seitenwand rechts: Seitenwand vorn - beschädigt - instandsetzen



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Lackmangel



Beschädigung 4: Seitenwand rechts: Seitenwand vorn - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 4: Seitenwand rechts: Seitenwand vorn - beschädigt - instandsetzen



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Lackmangel



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Lackmangel