





















































lfd.Nr.	Hersteller Artikelnr.	Mercedes-Benz Vito W447		Bemerkung
1	72200000990	Türverkleidung hinten links	Rear Door Panel left	
2	72200000990	Türverkleidung hinten links	Rear Door Panel left	Griffmuldeneinsatz fehlt
3	A4476802106	Einstiegsleiste / Trittbrett		
4	A4476802106	Einstiegsleiste / Trittbrett		
5	A4476940328 A4476900051	Abdeckung Verkleidung Ladekante		
6	A4476940328 A4476900051	Abdeckung Verkleidung Ladekante		
7	-	Airline-Schienen (1 Paar)		
8	-	Airline-Schienen (1 Paar)		
9	14919961XSWC	Fachabdeckung Seitenwand Laderaum		
10	14919961XSWC	Fachabdeckung Seitenwand Laderaum		
11	A44769075257H52 A44769084257H52	Verkleidung D-Säule (links) Verkleidung D-Säule (rechts)		
12	A44769075257H52 A44769084257H52	Verkleidung D-Säule (links) Verkleidung D-Säule (rechts)		
13	A44769070257H52	Verkleidung C-Säule (links)		
14	A44769070257H52	Verkleidung C-Säule (links)		
15	A4476940010	Ladekantenverkleidung - zu Pos.5		
16	A4476940010	Ladekantenverkleidung - zu Pos.6		
17	A4476928201	Seitenwand-Stützverkleidung hinten innen		
18	A4476928201	Seitenwand-Stützverkleidung hinten innen		
19	A4479500574	Bodenschiene für Sitze (Paar) Metall		
20	A4479500174	Bodenschiene für Sitze (Paar) Metall		
21	A4479500174	Bodenschiene für Sitze (Paar) Metall		
22	A4477303400	Verstärkung Steigbügel		
23	A4477303400	Verstärkung Steigbügel		
24	A44795011079K45	Rücksitzbank		
25	A44795011079K45	Rücksitzbank		