

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 21 Fotos

Dokumentennummer:

1832268

Amtliches Kennzeichen:

Y-WA1446

Fahrzeugidentifikationsnummer:

000000006W1273469



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho




Bild 5: Schlüssel/Borddokumente



Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer




Bild 7: Servicedokumente




Bild 8: Motorraum



Bild 9
Fahrzeugheck Rahmen hinten korrodiert



Bild 10
Fahrzeugheck Rahmen hinten korrodiert



Bild 11
Fahrzeugheck Rahmen hinten korrodiert



Bild 12
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 13
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 14
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 15
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen beschädigt



Bild 16
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen beschädigt



Bild 17
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen beschädigt



Bild 18
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen beschädigt



Bild 19
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen beschädigt



Bild 20
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen beschädigt



Bild 21
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert