

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos

Dokumentennummer:

1829520

Amtliches Kennzeichen:

Y-WA1357

Fahrzeugidentifikationsnummer:

000000006W1273500



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho




Bild 5: Schlüssel/Borddokumente



Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer




Bild 7: Servicedokumente




Bild 8: Motorraum



Bild 9
Fahrzeug sonstige Karosserieteile korrodiert



Bild 10
Fahrzeug sonstige Karosserieteile korrodiert



Bild 11
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 12
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 13
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 14
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 15
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 16
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 17
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 18
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 19
linke Seite Tür hinten links korrodiert



Bild 20
linke Seite Tür hinten links korrodiert



Bild 21
linke Seite Tür hinten links korrodiert



Bild 22
Fahrzeugheck Tür hinten rechts korrodiert



Bild 23
Fahrzeugheck Tür hinten rechts korrodiert



Bild 24
Fahrzeugheck Tür hinten rechts korrodiert