

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 25 Fotos

Dokumentennummer:

1832317

Amtliches Kennzeichen:

Y-WA1355

Fahrzeugidentifikationsnummer:

000000006W1273516



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho




Bild 5: Schlüssel/Borddokumente



Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer




Bild 7: Servicedokumente




Bild 8: Motorraum



Bild 9



Bild 10
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 11



Bild 12

Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 13



Bild 14



Bild 15
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 16
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 17
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert




Bild 18
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 19
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert




Bild 20
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 21
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 22
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 23
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 24
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 25
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert