

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 25 Fotos

Dokumentennummer:

1832267

Amtliches Kennzeichen:

Y-WA1469

Fahrzeugidentifikationsnummer:

000000006W1273555



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho




Bild 5: Schlüssel/Borddokumente



Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer




Bild 7: Servicedokumente




Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 11
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert




Bild 12
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 13
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 14
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 15
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 16
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 17
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 18
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 19
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 20
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 21
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 22
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 23
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 24
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 25
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert