

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 32 Fotos

Dokumentennummer:

1829519

Amtliches Kennzeichen:

Y-WA1793

Fahrzeugidentifikationsnummer:

000000006W1282889



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Heckdiagonale rechts



Bild 4: Innenraum vorne




Bild 5: Tacho



Bild 6: Schlüssel/Borddokumente



Bild 7: VIN, Fahrgestellnummer




Bild 8: Servicedokumente




Bild 9: Motorraum



Bild 10
Fahrzeug sonstige Karosserieteile korrodiert



Bild 11
Fahrzeug sonstige Karosserieteile korrodiert



Bild 12
Aufbau Containerverriegelung korrodiert



Bild 13
Aufbau Containerverriegelung korrodiert



Bild 14
Aufbau Containerverriegelung korrodiert



Bild 15
 Aufbau Containerverriegelung korrodiert



Bild 16
 Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 17
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 18
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 19
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 20
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 21
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert




Bild 22
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 23
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 24
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 25
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 26
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 27
Aufbau Bodenrahmen hinten korrodiert



Bild 28
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 29
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 30
Fahrzeugfront Fahrzeugrahmen korrodiert



Bild 31
Fahrzeugheck Tür hinten rechts korrodiert



Bild 32
Fahrzeugheck Tür hinten rechts korrodiert