



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts




Bild 5: Serviceheft etc.




Bild 6: Tachofoto



Bild 7: Innenraum vorn



Bild 8: Typenschild



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 13: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Abdichtung Seitenwand beschädigt - erneuern



Bild 15: Abdichtung Seitenwand beschädigt - erneuern



Bild 16: Abdichtung Seitenwand beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung Seitenwand beschädigt - erneuern



Bild 18: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Bild 19: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren**



**Bild 20: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren**



**Bild 21: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren**



**Bild 22: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren**



Bild 23: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 24: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur



Bild 25: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 26: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 27: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 28: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



**Bild 29: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 30: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



Bild 33: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



**Bild 39: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 40: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 41: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**