



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Tachofoto



Bild 6: Innenraum vorn



Bild 7: Typenschild




Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Tür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 13: Tür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Tür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 15: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 16: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 17: Abdichtung Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 18: Abdichtung Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 19: Abdichtung Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 20: Abdichtung Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 21: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Bild 23: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren**



**Bild 24: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren**



**Bild 25: Tür rechts Korrosion - instandsetzen und
lackieren**



**Bild 26: Tür rechts Korrosion - instandsetzen und
lackieren**



**Bild 27: Tür rechts Korrosion - instandsetzen und
lackieren**



**Bild 28: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren**



**Bild 29: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren**



**Bild 30: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren**



**Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur**



**Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur**



Bild 33: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



**Bild 39: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 40: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 41: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 42: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 43: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 44: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 45: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 46: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 47: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**

