



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Tachofoto




Bild 6: Innenraum vorn



Bild 7: Typenschild



Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 13: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 15: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 16: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 18: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 19: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 20: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 21: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 22: Tür rechts Lackmangel - Smart Repair



Bild 23: Tür rechts Lackmangel - Smart Repair



Bild 24: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 25: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 26: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 27: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 28: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 29: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 30: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 33: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 39: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 40: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 41: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 42: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 43: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 44: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur