



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts




Bild 5: Tachofoto




Bild 6: Innenraum vorn



Bild 7: Typenschild



Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 13: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 15: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 16: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 18: Hecktür rechts verformt - instandsetzen und lackieren



Bild 19: Hecktür rechts verformt - instandsetzen und lackieren



Bild 20: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 23: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 24: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 25: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 26: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 27: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 28: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



**Bild 29: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 30: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 33: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 34: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 35: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 36: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 37: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



**Bild 38: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur**



Bild 39: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur