

# Bildanlage

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg hinten



**Abbildung 3:** Innenraum



**Abbildung 4:** Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Auftrags-Nr.: 299706  
 Kennzeichen: Y-WA1 878  
 Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

| Fahrzeugdaten                   |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Kennzeichen:                    | Y-WA1 878                     |
| Hersteller / Baureihe / Modell: | MAN / Wechselcontainer / C745 |
| Fahrzeugident-Nr:               | W0414055                      |
| Erstzulassung:                  | 02.04.2008                    |
| Km-Stand (abgelesen):           | <u>                    </u>   |

| Fahrzeugunterlagen            |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeugbescheinigung Teil 1: | vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

Abbildung 6: Dokumente

# Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug