

# Bildanlage

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Dokumente

# Beschädigungsfotos



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug