

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

A document from BwFuhrpark SERVICE. The document contains the following information:

BwFuhrpark SERVICE

Auftrags-Nr.: 296214
Kennzeichen: Y-WA1 295
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten

Kennzeichen: Y-WA1 295
Hersteller / Baureihe / Modell: MAN / Wechselcontainer / C745
Fahrzeugident-Nr: 6W1272145
Erstzulassung: 09.05.2006

Km-Stand (abgelesen): _____

Fahrzeugunterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Inspektionsheft:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Radio Code Karte:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug