

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Auftrags-Nr.:	296238
Kennzeichen:	Y-WA1 481
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten	

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 481
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / C745
Fahrzeugident-Nr:	6W1273522
Erstzulassung:	28.06.2006
Km-Stand (abgelesen):	100000

Fahrzeugunterlagen	
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden ☐ Ja ☒ Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden ☐ Ja ☒ Nein
Inspektionsheft:	vorhanden ☐ Ja ☒ Nein
Radio Code Karte:	vorhanden ☐ Ja ☒ Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug