

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - lackieren