

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Auftrags-Nr.: 299703
Kennzeichen: Y-WA1 474
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 474
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / C745
Fahrzeugident-Nr:	6W1273620
Erstzulassung:	28.06.2006
Km-Stand (abgelesen):	

Fahrzeugunterlagen	
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden ☐ Ja ☐ Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden ☐ Ja ☐ Nein
Inspektionsheft:	vorhanden ☐ Ja ☐ Nein
Radio Code Karte:	vorhanden ☐ Ja ☐ Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Koffer: Oberzug rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Koffer: Oberzug rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Koffer: Oberzug rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Koffer: Oberzug rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug