

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum





Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Auftrags-Nr.: 299707
Kennzeichen: Y-WA1 476
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 476
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / C745
Fahrzeugident-Nr.:	6W1273672
Erstzulassung:	28.06.2006
Km-Stand (abgelesen):	

Fahrzeugunterlagen	
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden ☐ Ja ☐ Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden ☐ Ja ☐ Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung