



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: Innenraum vorn




Bild 4: Typenschild



Bild 5: Innenraum hinten



Bild 6: Hecktür links beschädigt - Wertminderung



Bild 7: Hecktür links beschädigt - Wertminderung



Bild 8: Hecktür rechts beschädigt - Wertminderung



Bild 9: Hecktür rechts beschädigt - Wertminderung