

Gutachten Nr.: 0126BW412343

Datum: 22.01.2026



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Tachofoto



Bild 6: Innenraum vorn

Gutachten Nr.: 0126BW412343

Datum: 22.01.2026



Bild 7: Typenschild




Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0126BW412343

Datum: 22.01.2026



Bild 13: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 15: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 16: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 18: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0126BW412343

Datum: 22.01.2026



Bild 19: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 20: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0126BW412343

Datum: 22.01.2026



Bild 23: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 24: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 25: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 26: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 27: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 28: Aufnahmen Korrosion -
instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0126BW412343

Datum: 22.01.2026



Bild 29: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 30: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 31: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 32: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0126BW412343

Datum: 22.01.2026



Bild 33: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 34: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 35: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 36: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0126BW412343

Datum: 22.01.2026



Bild 39: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur



Bild 40: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur



Bild 41: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur



Bild 42: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0126BW412343

Datum: 22.01.2026



Bild 43: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur