

PROTOKOLLNUMMER: 42488780

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.11.2025

## Bildanlage

### Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



PROTOKOLLNUMMER: 42488780



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.11.2025



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Dokumente

### Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren