

PROTOKOLLNUMMER: 43473383



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.01.2026

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 43473383



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.01.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 43473383



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.01.2026



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren