

PROTOKOLLNUMMER: 43449043

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 43449043



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.01.2026



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 43449043



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.01.2026


Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 43449043



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.01.2026



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - instandsetzen und lackieren