

PROTOKOLLNUMMER: 43420233

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.01.2026

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 43420233



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.01.2026



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren