

PROTOKOLLNUMMER: 43420796

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.01.2026

## Bildanlage

### Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 43420796



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.01.2026



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 43420796



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.01.2026

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren