

PROTOKOLLNUMMER: 43473493

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

## Bildanlage

### Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



PROTOKOLLNUMMER: 43473493



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.01.2026

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 43473493



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.01.2026



**Beschädigung 1:** Aufbau: Aufbau - Korrosion - instandsetzen und lackieren