



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Tachofoto



Bild 6: Innenraum vorn



Bild 7: Typenschild



Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern



Bild 13: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern



Bild 14: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern



Bild 15: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern



Bild 16: Aufnahmen hinten rechts, hinten links und vorne links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 17: Aufnahmen hinten rechts, hinten links und vorne links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 18: Aufnahmen hinten rechts, hinten links und vorne links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 19: Aufnahmen hinten rechts, hinten links und vorne links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 20: Aufnahmen hinten rechts, hinten links und vorne links Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Bild 21: Aufnahmen hinten rechts, hinten links und vorne links Korrosion - instandsetzen und lackieren**



**Bild 22: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren**



**Bild 23: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren**



**Bild 24: Eckbeplankung links Korrosion - instandsetzen und lackieren**



Bild 25: Eckbeplankung links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 26: Hecktür rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 27: Hecktür rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 28: Hecktür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 29: Hecktür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 30: Gewicht fehlt - erneuern



Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur