



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Innenraum vorn



Bild 6: Typenschild



Bild 7: Fahrzeugpapiere



Bild 8: Innenraum hinten



Bild 9: Seitenschweller links



Bild 10: Seitenschweller rechts



Bild 11: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern



Bild 12: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern



**Bild 13: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern**



**Bild 14: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern**



**Bild 15: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren**



**Bild 16: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren**



**Bild 17: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren**



**Bild 18: Eckbeplankung links Korrosion - instandsetzen und lackieren**



**Bild 19: Eckbeplankung links Korrosion -  
instandsetzen und lackieren**



**Bild 20: Eckbeplankung links Korrosion -  
instandsetzen und lackieren**



**Bild 21: Tür rechts Korrosion - instandsetzen und  
lackieren**



**Bild 22: Tür rechts Korrosion - instandsetzen und  
lackieren**



Bild 23: Hecktür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 24: Hecktür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 25: Aufnahme vorne links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 26: Aufnahme vorne links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 27: Gewicht fehlt - erneuern



Bild 28: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 29: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -  
ohne Reparatur