



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Tachofoto



Bild 6: Innenraum vorn



Bild 7: Typenschild



Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Hecktür rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 13: Hecktür rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Hecktür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 15: Hecktür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 16: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern



Bild 18: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern



Bild 19: Abdichtung Seitenwände beschädigt - erneuern



Bild 20: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Eckbeplankung links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 23: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 24: Aufnahmen links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 25: Aufnahmen links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 26: Aufnahmen links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 27: Aufnahmen links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 28: Seitenwand Korrosion - Smart Repair



Bild 29: Seitenwand Korrosion - Smart Repair



Bild 30: Gewicht fehlt - erneuern



Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur