

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 15 Fotos

Dokumentennummer: 1795592

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1911

Fahrzeugidentifikationsnummer: W0414139



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



nicht
vorhanden

Bild 3: Innenraum vorne



nicht
vorhanden

Bild 4: Tacho

nicht
vorhanden

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente



Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



nicht
vorhanden

Bild 7: Servicedokumente



nicht
vorhanden

Bild 8: Motorraum



Bild 9
rechte Seite Tür hinten rechts korrodiert



Bild 10
rechte Seite Tür hinten rechts korrodiert



Bild 11
linke Seite Tür hinten links korrodiert



Bild 12
linke Seite Tür hinten links korrodiert



Bild 13
Fahrzeugfront Längsträger links und rechts korrodiert



Bild 14
Fahrzeugfront Längsträger links und rechts korrodiert



Bild 15
Fahrzeugfront Längsträger links und rechts korrodiert